主回路接线



制动电阻

快速刹车时选配，接 P+ PB

进线电源

接 R S T

出线电机

接 U V W